

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：瑞金市空壳村屋顶光伏扶贫电站

编号：RJJK-ZHJL-JCJL-60- 001

施工单位	抚州市中海建设有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2018.01.16	检查地点	粟田村光伏扶贫电站光伏区		
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项				
施工及检查情况简述	设备运行正常.临时用电规范.项目部派人到现场施工进行定期检查.				
存在问题	1. 螺栓紧固缺少弹簧垫片 2. 压块歪斜				
整改要求	1. 缺少弹簧垫片的要拆除,重新紧固 2. 压块施工要规范,不得出现歪斜现象				
检查人	张明成		施工项目部 签收人/日期	熊志林 2018.1.16	
整改情况	已整改 整改负责人: 熊志林 日期 2018.1.17				
复查意见	整改完成 复查人: 张明成 日期 2018.01.18 				