

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：瑞金市空壳村屋顶光伏扶贫电站

编号：RJKK-ZHJL-JCJL-52-00/

施工单位	抚州市中海建设有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.3.8	检查地点	红门村光伏扶贫电站光伏区	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	机械运转正常，临时用电合理，施工项目部安排专职人员定期检查施工现场。			
存在问题	1. 个别施工人员未戴安全帽。 2. 施工现场施工垃圾随意乱放。			
整改要求	1. 施工人员进入施工现场必须戴安全帽。 2. 施工垃圾统一堆放，及时清理。			
检查人	李云		施工项目部 签收人/日期	范琼 2018.3.8
整改情况	已整改 整改负责人：范琼 日期 2018.3.8			
复查意见	整改完毕 复查人：李云 日期 2018.3.10 			