

监理检查记录表

工程名称：瑞金市空壳村屋顶光伏扶贫电站

编号：RJJK-ZHJL-JCL-56-001

施工单位	抚州市中海建设有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2018.4.1	检查地点	罗石村光伏扶贫电站光伏区		
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项				
施工及检查情况简述	机械运转正常，临时用电合理，施工项目部安排专职人员定期检查施工现场。				
存在问题	1. 个别施工人员未戴安全帽。 2. 支架檩条切口处未做防腐处理。				
整改要求	1. 施工人员进入施工现场必须戴安全帽。 2. 支架檩条切口处必须及时做好防腐处理工作。				
检查人	李云		施工项目部 签收人/日期	范琼 2018.4.1	
整改情况	已整改 整改负责人：范琼 日期：2018.4.2				
复查意见	整改完毕 复查人：范琼 日期：2018.4.4				

