

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：瑞金市空壳村屋顶光伏扶贫电站

编号：RJKK-ZHHL-JCH-13-001

施工单位	抚州市中海建设有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2018.01.19	检查地点	腰布村光伏扶贫电站光伏区		
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项				
施工及检查情况简述	设备运行正常,临时用电符合规范要求. 项目部派专人对现场施工进行定期检查.				
存在问题	现场施工人员未戴安全帽.				
整改要求	进入施工现场必须佩戴安全帽,否则不得施工.				
检查人	张mx		施工项目部 签收人/日期	熊品林 2018.1.19	
整改情况	已整改 整改负责人: 熊品林 日期: 2018.1.20				
复查意见	整改完成 复查人: 张mx 日期: 2018.01.21 瑞金市空壳村屋顶光伏扶贫电站 监理项目部				