

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 瑞金市空壳村屋顶光伏扶贫电站

编号: RJKK-ZHJL-JCJL-54-001

施工单位	抚州市中海建设有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2018.3.4	检查地点	荣新村光伏扶贫电站光伏区		
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项				
施工及检查情况简述	机械运转正常,临时用电合理,施工项目部安排专职人员定期检查现场.				
存在问题	1. 个别施工人员未戴安全帽 2. 支架安装有部分螺栓未拧紧.				
整改要求	1. 施工人员进入施工现场必须戴安全帽. 2. 支架安装螺栓必须紧固到位.				
检查人	李云		施工项目部 签收人/日期	范琼 2018.3.4	
整改情况	已整改 整改负责人: 范琼 日期: 2018.3.4				
复查意见	整改完毕 复查人: 李云 日期: 2018.3.6				

