

监理检查记录表

工程名称: 瑞金市空壳村屋顶光伏扶贫电站

编号: RJKK-ZHJL-JCJL-18-001

施工单位	抚州市中海建设有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2018.01.09	检查地点	谢排村光伏扶贫电站光伏区		
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项				
施工及检查情况简述	机械运转正常,临时用电符合规范,施工项目安排专人对现场进行定期检查.				
存在问题	1. 支架螺栓未紧固到位 2. 木檩条切断处未做防腐防腐处理				
整改要求	1. 螺栓必须紧固到位 2. 木檩条切断必须进行防腐防腐处理				
检查人	张明全		施工项目部 签收人/日期	熊志林 2018.1.9	
整改情况	已整改				
复查意见	整改完成 整改负责人: 熊志林 日期: 2018.1.10 复查人: 张明全 日期: 2018.01.11				

