

监理检查记录表

工程名称: 瑞金市宁壳村屋顶光伏扶贫电站

编号: RJKK-ZHJL-JCJL-11-001

施工单位	抚州市中海建设有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2018.01.09	检查地点	车头村光伏扶贫电站光伏区		
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项				
施工及检查情况简述	机械运转正常. 临时用电规范合理. 施工项目部安排专职人员进行施工现场检查				
存在问题	1. 基座表面有蜂窝 2. 支架螺栓未紧固到位				
整改要求	1. 基座表面的蜂窝要进行修补, 并符合规范要求 2. 支架螺栓必须紧固到位				
检查人	张明成		施工项目部 签收人/日期	熊志林 2018.1.10	
整改情况	已整改 整改负责人: 熊志林 日期 2018.1.10				
复查意见	整改完成 复查人: 张明成 日期 2018.01.11 				