

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 瑞金市空壳村屋顶光伏扶贫电站

编号: RJKK-ZHJL-JCJL-58-001

施工单位	抚州市中海建设有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2018.01.18	检查地点	陈布村光伏扶贫电站光伏区		
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项				
施工及检查情况简述	设备运行正常,临时用电符合规范要求,项目部派专人对现场施工进行检查				
存在问题	1. 支架螺栓未紧固到位.				
整改要求	在支架安装过程中一定要按规范施工,将螺栓紧固到位				
检查人	张mx 冯		施工项目部 签收人/日期	熊志林 2018.1.18	
整改情况	已整改				
复查意见	整改完成 整改负责人: 熊志林 日期: 2018.1.19 复查人: 张mx 冯 日期: 2018.01.20				

