

监理检查记录表

工程名称: 瑞金市空壳村屋顶光伏扶贫电站

编号: RJKK-ZHJL-JCJL-32- 00/

施工单位	抚州市中海建设有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2018.01.13	检查地点	青坝村光伏扶贫电站光伏区		
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项				
施工及检查情况简述	施工设备运行正常,临时用电规范.项目部安排专人对现场施工进行检查.				
存在问题	1. 支架连接件镀锌层有破损 2. 螺栓连接不规范.				
整改要求	1. 破损的连接件要重新进行防腐防锈处理 2. 有施工件螺栓连接施工必须规范				
检查人	张明君		施工项目部 签收人/日期	熊志林 2018.1.13	
整改情况	已整改 整改负责人: 熊志林 日期 2018.1.14				
复查意见	整改完成 复查人: 张明君 日期 2018.01.15 				