

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：瑞金市空壳村屋顶光伏扶贫电站

编号：RJKK-ZHJL-JCHL-36-

施工单位	抚州市中海建设有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2018.5.4	检查地点	丰塘村光伏扶贫电站光伏区		
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项				
施工及检查情况简述	机械运转正常，临时用电合理。施工项目部安排专职人员定期检查施工现场。				
存在问题	1. 电缆敷设人员未戴安全防护手套。 2. 接地扁铁焊接不到位。				
整改要求	1. 电缆敷设人员必须戴安全防护手套。 2. 接地扁铁焊接必须符合规范要求。				
检查人	李云		施工项目部 签收人/日期	范琼 2018.5.4	
整改情况	已整改 整改负责人：范琼 日期：2018.5.5				
复查意见	整改完毕 复查人：李 日期：2018.5.6				

