

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：瑞金市空壳村屋顶光伏扶贫电站

编号：RJKK-ZHJL-JCH-35-

施工单位	抚州市中海建设有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.5.4	检查地点	山坑村光伏扶贫电站光伏区	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	机械运转正常，临时用电合理，施工项目部安排专职人员定期检查施工现场。			
存在问题	1. 个别施工人员未戴安全帽 2. 登高作业人员未戴安全带			
整改要求	1. 施工人员进入施工现场必须戴安全帽。 2. 登高作业人员必须戴安全带。			
检查人	李云		施工项目部 签收人/日期	范琼 2018.5.4
整改情况	已整改		整改负责人：	范琼 2018.5.5
复查意见	整改完毕		复查人：	李云 2018.5.6

