

监理检查记录表

工程名称: 瑞金市空壳村屋顶光伏扶贫电站

编号: RJKK-ZHJL-JCH-17-

施工单位	抚州市中海建设有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2018.5.2	检查地点	岭脚村光伏扶贫电站光伏区		
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项				
施工及检查情况简述	机械运转正常,临时用电合理,施工项目部安排专职人员定期检查施工现场。				
存在问题	1. 支架螺栓个别未拧紧。 2. 支架檩条切口处未做防腐处理。 3. 施工垃圾未清理				
整改要求	1. 支架螺栓必须紧固到位,安排人员排查。 2. 支架檩条切口处,必须做防腐处理。 3. 施工垃圾统一堆放,并及时清理				
检查人	李云		施工项目部 签收人/日期	范琼 2018.5.2	
整改情况	已整改		整改负责人:	范琼 2018.5.3	
复查意见	整改完毕		复查人:	李云 2018.5.4	

