

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：瑞金市空壳村屋顶光伏扶贫电站

编号：RJJK-ZHJL-JCJL-75-001

施工单位	抚州市中海建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.4.14	检查地点	希平村光伏扶贫电站光伏区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	机械运转正常，临时用电合理，施工项目部安排专职人员定期检查施工现场。		
存在问题	1. 个别施工人员未戴安全帽。 2. 支架螺栓未拧紧		
整改要求	1. 施工人员进入施工现场必须戴安全帽。 2. 支架螺栓必须紧固到位。		
检查人	李云	施工项目部 签收人/日期	范琼 2018.4.14
整改情况	已整改 整改负责人：范琼 日期：2018.4.14		
复查意见	整改完毕 复查：瑞金市空壳村光伏扶贫电站 日期：2018.4.18 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部		