



## 监理检查记录表

工程名称：苏交控丰县再生能源有限公司丰县二期 10MW 农光互补分布式光伏扶贫电站项目

编号：FXNGHB-ZHJL-001

施工单位	中石化工程建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.3.8	检查地点	施工班组
检查类型	<input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项		
施工及检查情况简述	施工班组临时用电不规范，临时用电布置不合理。施工单位安排专取取票，安全人员进行现场检查。		
存在问题	1. 现场施工人员习惯性违章，未戴安全帽。 2. 施工现场安全标语标牌不完善。 3. 施工现场杂物堆积乱放。		
整改要求	1. 对施工人员进行安全交底。 2. 完善现场的安全标语标牌。 3. 施工现场杂物及时清理干净。		
检查人	严松贤、朱建康、张海军	施工项目部 签收人/日期	张海军 2018.3.8
整改情况	整改完毕。 整改负责人：张海军 日期 2018.3.9		
复查意见	整改完毕，符合要求。 复查人：严松贤 日期 2018.3.9		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。  
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。  
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

