



监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 苏交控丰县再生能源有限公司丰县二期 10MW 农光互补分布式光伏扶贫电站项目

编号: FXNGHB-ZHJL-007

施工单位	中石化工程建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018. 2. 11	检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	施工现场机械运转正常, 临时用电布置合理, 施工人员安全防护措施到位, 安全人员进行现场巡视。		
存在问题	1. 施工现场机动车有载人现象。 2. 施工现场临时用电不规范。		
整改要求	1. 机动车禁止载人。 2. 施工现场临时用电布置合理, 规范使用。		
检查人	孙海宇	施工项目部 签收人/日期	孙海宇 2018.3.11
整改情况	整改完毕 整改负责人: 孙海宇 日期: 2018.3.12		
复查意见	整改完毕, 符合要求 复查人: 孙海宇 日期: 2018.3.12		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

