



监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 苏交控丰县再生能源有限公司丰县二期 10MW 农光互补分布式光伏扶贫电站项目

编号: FXNGHB-ZHJL-003

施工单位	中石化工程建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.3.15	检查地点	施工区域
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	施工区域车辆停放正常, 临时用电布置合理, 施工区域安全防护设施, 安全人员进行现场巡视。		
存在问题	1. 施工区域车辆随意停放。 2. 施工区域未设置消防器材。 3. 施工区域杂物堆积未及时清理。		
整改要求	1. 现场设置临时车辆停放点, 车辆停放规范。 2. 施工区域配备消防器材, 符合相关要求。 3. 施工区域杂物及时清理。		
检查人	刘成宇	施工项目部 签收人/日期	王建荣 2018.3.15
整改情况	整改完成。 整改负责人: 王建荣 日期: 2018.3.15		
复查意见	整改完毕, 符合要求。 复查人: 刘成宇 日期: 2018.3.15		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

