



监 理 检 查 记 录 表

工程名称：苏交控丰县再生能源有限公司丰县二期 10MW 农光互补分布式光伏扶贫电站项目

编号：FXNGHB-ZHJL-004

施工单位	中石化工程建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.3.18	检查地点	生产区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	施工班组材料运输正常，临时用电布置合理，施工班组安全用电，安全人员进行现场巡查。		
存在问题	1. 生产区临时用电不规范。 2. 生产区易燃易爆物品旁边未设灭火器。 3. 生产区临时用电不规范。		
整改要求	1. 生产区临时用电不规范。 2. 易燃易爆物品旁边增设灭火器。 3. 生产区临时用电安全用电。		
检查人	吴作宇	施工项目部 签收人/日期	王建军 2018.3.18
整改情况	整改完成 整改负责人：王建军 日期 2018.3.18		
复查意见	整改完毕，符合要求 复查人：吴作宇 日期 2018.3.19		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

