



监 理 检 查 记 录 表

工程名称：苏交控丰县再生能源有限公司丰县二期 10MW 农光互补分布式光伏扶贫电站项目

编号：FXNGHB-ZHJL-005

施工单位	中石化工程建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.3.21	检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	施工：现场布梯运转正常，临时用电布置合理。 施工：作业人员安全防护，安全人员进行现场巡视。		
存在问题	1. 施工：现场个别人员未戴安全帽。 2. 施工：现场杂物堆放不规范。 3. 施工：现场临时用电不规范。		
整改要求	1. 对施工人员进行安全交底。 2. 现场杂物堆放清理干净。 3. 临时用电布置合理，规范使用。		
检查人	张健	施工项目部 签收人/日期	王健荣 2018.3.21
整改情况	整改完成。 整改负责人：王健荣 日期 2018.3.21		
复查意见	整改完毕，符合要求。  复查人：张健 日期 2018.3.21		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

