



监理检查记录表

工程名称: 苏交控丰县再生能源有限公司丰县二期 10MW 农光互补分布式光伏扶贫电站项目

编号: FXNGHJ-ZJHJ-006

施工单位	中石化工建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.3.21	检查地点	施工区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	施工区机械运转正常, 临时用电布置合理, 施工单位安全防护设施安全, 作业人员现场进行巡视。		
存在问题	1. 高空作业, 个别施工人员未系安全带。 2. 施工现场坑洞未及时支护。 3. 施工现场启动时有载人现象。		
整改要求	1. 高空作业, 施工人员必须系安全带。 2. 施工现场坑洞及时支护平整。 3. 施工现场严禁启动车载人。		
检查人	王健荣	施工项目部 签收人/日期	王健荣 2018.3.25
整改情况	整改完毕 整改负责人: 王健荣 日期 2018.3.26		
复查意见	整改完毕, 符合要求 复查人: 王健荣 日期 2018.3.26		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

