



## 监 理 检 查 记 录 表

工程名称：苏交控丰县再生能源有限公司丰县二期 10MW 农光互补分布式光伏扶贫电站项目

编号：FXNGHB-ZHJL-008

|           |                                                                                                |                 |                |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| 施工单位      | 中石化工程建设有限公司                                                                                    | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间      | 2018.4.2                                                                                       | 检查地点            | 施工现场           |
| 检查类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项 |                 |                |
| 施工及检查情况简述 | 施工现场机械运转正常，临时用电布置合理，施工人员安全防护到位，安全人员进行现场检查。                                                     |                 |                |
| 存在问题      | 1. 施工现场施工人员习惯性违章，未戴安全帽。<br>2. 4号电压互感器内杂物堆放杂乱。<br>3. 施工现场无安全警示牌。                                |                 |                |
| 整改要求      | 1. 对施工人员进行安全教育，并要求佩戴安全帽。<br>2. 4号电压互感器内杂物清理，配件堆放整齐。<br>3. 施工现场设置安全警示牌。                         |                 |                |
| 检查人       | 吴成宇、杨亚高                                                                                        | 施工项目部<br>签收人/日期 | 王建军 2018.4.2   |
| 整改情况      | 整改完成。<br>整改负责人：王建军 日期：2018.4.3                                                                 |                 |                |
| 复查意见      | 整改完毕，符合要求。<br>复查人：吴成宇 日期：2018.4.3                                                              |                 |                |

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

