



监理检查记录表

工程名称：苏文控丰县再生能源有限公司丰县二期 10MW 农光互补分布式光伏扶贫电站项目

编号：FXNGH-H-ZHLL-009

施工单位	中石化工程建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.4.7	检查地点	施工区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	施工过程中未设置安全警戒线，临时用电布署不规范，施工人员安全意识淡薄，安全人员进行现场巡视。		
存在问题	1. 特种作业人员（电、焊）无证操作。 2. 施工过程中物资随意堆放。 3. 发现施工人员作业时，未站在安全距离之内。		
整改要求	1. 要求施工单位作业人员持证上岗。 2. 要求施工单位加强施工现场管理，对物资集中堆放。 3. 施工过程中设置安全警戒线，安全员进行监督。		
检查人	杨高， 张宇	施工项目部 签收人/日期	徐春华 2018.4.7
整改情况	已整改完毕 整改负责人：王建荣 日期 2018.4.8		
复查意见	整改完毕，符合要求 复查人：杨高 日期 2018.4.8		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

