



监理检查记录表

工程名称：苏交控丰县再生能源有限公司丰县二期 10MW 农光互补分布式光伏扶贫电站项目

编号：FXNGHB-ZHDL-011

施工单位	中石化工程建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.4.13	检查地点	项目部、施工区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对施工区及施工区进行安全大检查。		
存在问题	1. 施工区未设置灭火器。 2. 部分施工人员未戴安全帽、安全带。 3. 施工区杂物未及时清理。		
整改要求	1. 施工区易燃易爆物品前须设置灭火器。 2. 施工人员必须正确佩戴安全帽、安全带。 3. 施工区杂物应及时清理干净。		
检查人	吴何宇、杨北高	施工项目部 签收人/日期	徐春华 2018.4.13
整改情况	已整改完毕 整改负责人：王建军 日期 2018.4.14		
复查意见	整改完毕，符合要求。 复查人：杨北高 日期 2018.4.14		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

