



监 理 检 查 记 录 表

工程名称：苏交控丰县再生能源有限公司丰县二期 10MW 农光互补分布式光伏扶贫电站项目

编号：FXNGHB-ZHJL-012

施工单位	中石化工程建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.4.16	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对施工现场进行安全大检查。		
存在问题	1. 个别施工人员高空作业未系安全带。 2. 部分施工现场道路未设置限速标识。 3. 个别配电箱未上锁。		
整改要求	1. 加强施工人员安全教育，高空作业必须系安全带。 2. 进场道路设置限速标识。 3. 配电箱必须上锁，防止人员发生触电事故。		
检查人	严松贤、孙海宇、孙和富	施工项目部 签收人/日期	徐春荣 2018.4.16
整改情况	已整改完毕 整改负责人：王建军 日期 2018.4.17		
复查意见	整改完毕，符合要求 复查人：孙海宇 日期 2018.4.17		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

