



监 理 检 查 记 录 表

工程名称：苏交控丰县再生能源有限公司丰县二期 10MW 农光互补分布式光伏扶贫电站项目

编号：FXNGHB-ZHJL-073.

施工单位	中石化建设工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.4.19		检查地点	施工区、生活区.
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	对施工区及施工生活区进行安全大检查.			
存在问题	1. 部分电缆出现老化、破皮现象. 2. 发现个别施工人员未戴安全帽. 3. 生活区临时用电不规范.			
整改要求	1. 严禁使用老化、破皮电缆. 2. 施工人员必须戴安全帽, 做好安全教育. 3. 生活区临时用电布置合理, 规范使用.			
检查人	杨长高. 吕海宇		施工项目部 签收人/日期	徐春荣 2018-4-19
整改情况	已整改完毕 整改负责人: 王建军 日期 2018-4-20			
复查意见	整改完毕, 符合要求 复查人: 杨长高 日期 2018.4.20.			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

