

监理检查记录表

工程名称：步凤镇 26MW 农光互补光伏发电项目

编号：ZHJL-BFZGFDZ-016

施工单位	常州天合光伏发电系统有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间		检查地点	1#地块逆变器基础支模
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对 1#地块逆变器基础支模进行巡视检查。		
存在问题	1#地块逆变器基础支模存在部分钢筋顶到模板。		
整改要求	要求对钢筋顶到模板部位添加垫块。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	张永 5.10
整改情况	已整改 潘厚奎 整改负责人：张永 日期：5.10		
复查意见	已整改 复查人：朱子兵 日期：2018.5.10.		