

监理检查记录表

工程名称：步凤镇 26MW 农光互补光伏发电项目

编号：ZLJL-BFZGF02-017

施工单位	常州天合光伏发电系统有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间		检查地点	1#地块逆变器基础砼浇筑
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对 1#地块逆变器基础砼浇筑进行旁站。		
存在问题	1#地块逆变器基础砼浇筑部分振捣不密实。		
整改要求	要求你单位对振捣不密实部位进行再次振捣。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	姜树强 5.12
整改情况	已整改，消隐 整改负责人：姜树强 日期：5.12		
复查意见	已在改 复查人：姜树强 日期：5.12		