

监理检查记录表

编号: ZHJL-BFZGFDZ-003

工程名称: 步凤镇 26MW 农光互补光伏电站项目

施工单位	常州天合光伏电力系统有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.3.25	检查地点	1#地块生产楼
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、1#地块生产楼基础土方开挖。		
存在问题	个别施工人员未带安全帽。		
整改要求	要求你单位做好安全防护措施, 专职安全管理人员现场监督施工, 加强施工人员的安全培训教育。		
检查人	张保龙	施工项目部 签收人/日期	王书 2018.3.25
整改情况	已整改 整改负责人: 唐明根 日期: 2018.03.25		
复查意见	经检查已整改。 复查人: 张保龙 日期: 2018.3.25		