

监理检查记录表

编号: ZHJL-BFZGFDZ-006

工程名称: 步凤镇 20MW 农光互补光伏电站项目

施工单位	常州天合光伏电力系 统有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监埋有 限公司
检查时间	2018.3.27	检查地点	1#地块生产楼
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	1、1#生产楼基础钢筋绑扎。 2、1#生产楼基础模板安装。		
存在问题	1、局部箍筋绑扎不均匀。 2、模板局部截面尺寸不满足设计要求。		
整改要求	1、对局部箍筋绑扎不均匀处进行整改。 2、对局部模板进行整改。		
检查人	朱子兵	施工项目部 签收人/日期	王景 2018.3.27
整改情况	整改完毕 陈强收 整改负责人: 陈强 日期: 2018.3.27		
复查意见	符合要求 复查人: 朱子兵 日期: 2018.3.28		