

监理检查记录表

工程名称: 步凤镇 26MW 农光互补光伏电站项目

编号: ZHJL-BFZGFDDZ-009

施工单位	常州天合光伏电力系统有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.4.2	检查地点	升压站 2#基础楼
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、升压站 2#生产楼基础钢筋绑扎验收		
存在问题	1、部分钢筋有漏绑情况。 2、个别基础梁钢筋保护层不符合施工规范和设计要求。 3、发现两处基础底板模板内有塑料袋。		
整改要求	对升压站 2#生产楼基础钢筋进行排查,对钢筋保护层偏差、主筋位移和漏绑钢筋进行整改。对施工人员做好班前技术交底。		
检查人	朱号兵	施工项目部 签收人/日期	王景 2018.4.2
整改情况	整改已完成,请验收 整改负责人: 王景 日期: 2018.4.2		
复查意见	符合设计要求 复查人: 朱号兵 日期: 2018.4.2		