

监理检查记录表

编号: ZHJL-BFZGF02-011

工程名称: 步凤镇 26MW 农光互补光伏电站项目

施工单位	常州天合光伏电站有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 4 月 14 日	检查地点	施工现场、材料场地、办公地点, 生活区
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求, 紧密结合现场安全生产工作实际, 开展隐患安全大检查 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 4、施工现场安全状况		
存在问题	1、易燃易爆物品区域未摆消防器材。		
整改要求	严格按照《安全文明施工标准化管理办法》整改, 请于 3 天之内进行整改, 并让监理复检		
检查人	张保龙	施工项目部 签收人/日期	
整改情况	整改已完毕 请验收 整改负责人: 张保龙 日期: 2018.4.15		
复查意见	已按要求整改。 复查人: 张保龙 日期: 2018.4.15		