




监理检查记录表

工程名称：步凤镇 26MW 农光互补光伏发电项目

编号：ZHJL-BFZGFDZ-012

施工单位	常州天合光伏发电系统有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间		检查地点	1#地块组件安装
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对 1#地块组件安装进行巡视检查。		
存在问题	1、发现 1#地块光伏组件安装部分螺栓未紧固。 2、1#地块光伏组件安装间距偏差不符合设计要求。		
整改要求	1、对 1#地块光伏组件安装螺栓未紧固的进行排查紧固。 2、对光伏组件安装不符合设计要求的进行拆除整改。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 5.14
整改情况	 整改负责人:  日期: 5.16		
复查意见	 复查人:  日期: 2018.5.16.		