



监理检查记录表

工程名称: 步风镇 26MW 农光互补光伏发电项目

编号: ZHJL-BFZGF02-013

施工单位	常州天合光伏发电系统有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间		检查地点	升压站 1#楼接地扁铁施工
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、对升压站 1#楼接地扁铁施工进行巡视检查。		
存在问题	1、升压站 1#楼接地扁铁施工焊接搭接长度不符合设计要求。 2、升压站 1#楼接地扁铁施工焊接部位未及时进行防腐处理。		
整改要求	1、对接地扁铁搭接长度不符合设计要求进行整改。 2、对接地扁铁焊接未及时做防腐处理的现场进行防腐处理。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 王坤 5.10
整改情况	已整改 请复查。 整改负责人:  日期: 5.12		
复查意见	已整改 复查人:  日期: 2018.5.12		