

监理检查记录表

工程名称：泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目

编号：ZHJL-ZJTS-001

施工单位	珠海兴业新能源科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.10.13	检查地点	五号地施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	现场施工人员 10 人，挖机一辆，打桩机一辆。 现场正在进行打孔作业。		
存在问题	现场施工人员未佩戴安全中帽		
整改要求	要求施工方立刻配备安全中帽，所有进入施工现场人员必须佩戴安全中帽。		
检查人	葛庆琦 李立 贺非凡	施工项目部签收人/日期	胡景云 2018.10.13
整改情况	已经整改完成 整改负责人：胡景云 日期：2018.10.13		
复查意见	现场施工人员已全部佩戴安全中帽 复查人：葛庆琦 日期：2018.10.14		