

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目

编号：ZHJL-ZJTS-005

施工单位	珠海兴业新能源科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.10.29	检查地点	3号地施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	3号地进行混凝土浇筑		
存在问题	部分桩基混凝土浇筑振捣时间不足。		
整改要求	混凝土浇筑振捣时应从低到高逐步提升振捣棒。		
检查人	李包立	施工项目部签收人/日期	蔡丽君 2018.10.30
整改情况	整改负责人： 日期：		
复查意见	复查人： 日期：		