

监理检查记录表

工程名称：泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目

编号：ZHJL-ZJTS-006

施工单位	珠海兴业新能源科技有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.11.5		检查地点	开关站施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	开关站基础钢筋绑扎、模板支撑。			
存在问题	现场测量，部分钢筋长度与图纸设计不符。 模板支撑不符合要求			
整改要求	要求按图纸设计施工，经监理验收合格才能浇筑。			
检查人	李包主	施工项目部签收人/日期	叶江宝. 2018.11.5.	
整改情况	整改负责人： 日期：			
复查意见	复查人： 日期：			