

监理检查记录表

工程名称：泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目

编号：ZHJL-ZJTS-

施工单位	珠海兴业新能源科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.11.21	检查地点	开关站施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	开关站电控柜地梁混凝土浇筑质量。		
存在问题	部分表面出现蜂窝，个别部位存在漏筋		
整改要求	立即整改，已签发整改单。		
检查人：	李包主	施工项目部签收人/日期	蔡丽君 2018.11.21
整改情况	整改负责人：_____ 日期：_____		
复查意见	复查人：_____ 日期：_____		