

监理检查记录表

工程名称: 泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目

编号: ZHJL-ZJTS-

施工单位	珠海兴业新能源科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.11.27	检查地点	开关站施工现场.
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	开关站配电柜钢筋焊接. 钢管铺设.		
存在问题	1. 柜钢筋未做锚固筋. 2. 焊接工艺不符合要求		
整改要求	下发通知单. 要求整改.		
检查人	李锐立	施工项目部签收人/日期	胡昌云 2018.11.28
整改情况	已整改 整改负责人: 胡昌云 日期: 2018.11.29		
复查意见	已按要求整改 复查人: 李锐立 日期: 2018.11.29		