

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目

编号：ZHJL-ZJTS-

施工单位	珠海兴业新能源科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.12.4	检查地点	开关站施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	开关站配电楼顶板混凝土养护。 箱变基础模板支撑。混凝土浇筑。		
存在问题	现场施工人员未佩戴安全带。		
整改要求	已通知现场施工负责人进行安全教育。		
检查人	葛庆琦 贺梦凡	施工项目部签收人/日期	胡品云 12.5
整改情况	已整改 整改负责人：胡品云 日期：2018.12.6		
复查意见	已按要求佩戴安全带 复查人：贺梦凡 日期：2018.12.6		