

监理检查记录表

工程名称：泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目

编号：ZHJL-ZJTS-

施工单位	珠海兴业新能源科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.12.14	检查地点	光伏施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	光伏站综合楼、彩钢瓦屋顶、钢架基础、光伏组件施工。		
存在问题	1. 综合楼过道未按图纸设计施工。 2. 彩钢瓦屋顶瓦片、檩条、存在漏水现象。		
整改要求	下发编号为 010 通知单，要求立即整改。		
检查人	李包主	施工项目部签收人/日期	胡昌玉 2018.12.14
整改情况	整改负责人： 日期：		
复查意见	复查人： 日期：		