

监理检查记录表

工程名称: 泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目

编号: ZHJL-ZJTS-

施工单位	珠海兴业新能源科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.12.29	检查地点	光伏区施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	光伏区五号地组件楼, 电气安装, 八号地材料运输的分散, 现场进行安全文明施工检查。		
存在问题	1. 八号地施工人员未佩戴安全帽。 2. 部分施工人员随处吸烟。		
整改要求	立即给进场施工人员进行安全教育, 并佩戴安全帽。		
检查人	葛文峰 贺晓华	施工项目部签收人/日期	叶磊 2018.12.29
整改情况	已按要求整改 整改负责人: 叶磊 日期: 2018.12.29		
复查意见	符合要求 复查人: 贺晓华 日期: 2018.12.30		