

# 监理检查记录表

工程名称：泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目

编号：ZHJL-ZJTS-

|           |                                                                                                |             |                |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| 施工单位      | 珠海兴业新能源科技有限公司                                                                                  | 监理单位        | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间      | 2019.1.22                                                                                      | 检查地点        | 开关站光伏区施工现场     |
| 检查类型      | <input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项 |             |                |
| 施工及检查情况简述 | 开关站清理场地。部分施工人员已撤场。有值班人员运维人员现场工作。光伏区组件支架安装。围栏警示牌已完成。道路地。五号地准备并网。                                |             |                |
| 存在问题      | 部分施工人员未佩戴安全帽。                                                                                  |             |                |
| 整改要求      | 加强对施工人员的安全教育。要求所有施工人员佩戴安全帽。                                                                    |             |                |
| 检查人       | 葛庆琦 贺梦凡                                                                                        | 施工项目部签收人/日期 | 胡昌玉 2019.1.22  |
| 整改情况      | 已按要求整改。<br><br>整改负责人：胡昌玉 日期：2019.1.22                                                          |             |                |
| 复查意见      | 整改到位。<br><br>复查人：贺梦凡 日期：2019.1.23                                                              |             |                |