

监理检查记录表

工程名称：泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目

编号：ZHJL-ZJTS-

施工单位	珠海兴业新能源科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019.3.6	检查地点	光伏区五号地
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	现场进行阵列高度调整，整改阵列相互遮挡问题。		
存在问题	部分阵列相互遮挡，影响发电效率。		
整改要求	对存在遮挡现象的阵列支架进行调整。		
检查人	葛庆琦 李包主 贺凯	施工项目部签收人/日期	古月昌玉 2019.3.6
整改情况	整改负责人： 日期：		
复查意见	复查人： 日期：		