

监理检查记录表

工程名称：泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目

编号：ZHJL-ZJTS-

施工单位	珠海兴业新能源科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019.3.12	检查地点	开美站、光伏区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	光伏区电缆敷设、接地开挖、电缆沟开挖。 开美站地坪墙砖铺设、外墙粉刷。		
存在问题	开美站地坪墙产生裂缝现象。		
整改要求	签发编号为 016 通知单要求整改。		
检查人	李包主	施工项目部签收人/日期	胡昌玉 2019.3.12
整改情况	整改负责人： 日期：		
复查意见	复查人： 日期：		