

监理检查记录表

工程名称：泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目

编号：ZHJL-ZJTS-

施工单位	珠海兴业新能源科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019.3.26	检查地点	开关站施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	开关站施工人员 6 人，进行排水沟开挖，电缆沟盖板施工。		
存在问题	电缆沟盖板未按图纸设计施工。		
整改要求	已签发编号为 018 通知单要求整改。		
检查人	黄包主	施工项目部签收人/日期	古月昌王 2019.3.26
整改情况	整改负责人： 日期：		
复查意见	复查人： 日期：		