

监理检查记录表

工程名称: 泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目

编号: ZHJL-ZJTS-

施工单位	珠海兴业新能源科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019.3.28	检查地点	开关站、光伏区施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	开关站排水沟施工, 施工人员 4 人, 管理人员 2 人。 光伏区整改消缺, 施工人员 36 人, 管理人员 3 人。		
存在问题	1. 施工用电线路乱拉乱接, 未做保护措施。 2. 排水沟施工, 开挖下水管道, 未及时铺设下水管, 周围容易塌方。 3. 开关站消防设施不符合要求。 4. 光伏区阵列接地没有双接地。		
整改要求	以上问题已签发编号为 019 通知单, 要求整改。		
检查人	葛文琦, 郭自远, 贺梦凡	施工项目部签收人/日期	孙永中, 3.28
整改情况	整改负责人: _____ 日期: _____		
复查意见	复查人: _____ 日期: _____		