

. 监理检查记录表

工程名称: 泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目

编号: ZHJL-ZJTS-

施工单位	珠海兴业新能源科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019.4.13	检查地点	光伏区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	组织总包单位管理人员、施工单位负责人现场检查光伏区三号地、四号地、五号地整改漏缺情况。		
存在问题	1. 三号地部分阵列遮挡未整改。 2. 四号地、五号地整改漏缺基本完工, 部分区域植物叔树需要清理。		
整改要求	已现场要求整改, 各标段整改全部验收。		
检查人	曹庆琦 袁海成	施工项目部签收人/日期	王同 王王 2019.4.13
整改情况	整改负责人: _____ 日期: _____		
复查意见	复查人: _____ 日期: _____		