

监理检查记录表

工程名称：泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目

编号：ZHJL-ZJTS-

施工单位	珠海兴业新能源科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019.5.23	检查地点	光伏区一号地
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	光伏区一号地进行支架组件安装。		
存在问题	部分支架、组件安装倾角不符合图纸设计要求。		
整改要求	已签发编号为024的通知单要求整改		
检查人	贺慧人 高庆琦	施工项目部签收人/日期	胡昌玉 2019.5.23
整改情况	： 整改负责人： 日期：		
复查意见	复查人： 日期：		