

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目

编号：ZHJL-ZJTS-

施工单位	珠海兴业新能源科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019.5.29	检查地点	光伏区1号地.
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	现场能认员 43人. 进行组保 有 察 旁 站. 接地扁铁焊接.		
存在问题	接地扁铁焊接工艺不符合要求.		
整改要求	已签发编号为 2019 通知单要求整改.		
检查人	葛庆琦 顾梦书	施工项目部签收人/日期	胡月昌 2019.5.29
整改情况	整改负责人： 日期：		
复查意见	复查人： 日期：		