

监理检查记录表

工程名称: 泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目

编号: ZHJL-ZJTS-

施工单位	珠海兴业新能源科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019.6.11	检查地点	光伏区施工区域
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	光伏区进行组件、支架安装, 电缆敷设, 直拉光伏板架设, 箱变基础施工。		
存在问题	箱变基础预埋槽钢未按图纸设计施工。		
整改要求	已发编号为021通知单要求整改		
检查人	葛庆强 殷梦凡	施工项目部签收人/日期	刘昱玉 2019.6.11
整改情况	整改负责人: _____ 日期: _____		
复查意见	复查人: _____ 日期: _____		