

安全文明检查记录

检查类型：安全文明检查

编号：ZJ11-ZJTS-

工程名称	泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目		检查时间	2019 年 6 月 12 日
检查单位	监理单位 ☒ 建设单位 ☐ 施工单位 ☒			
检查项目或部位	光伏区施工现场			
参加检查人员	葛永琦 贺梦凡 曾清义			

检查情况记录：

1. 临时用电电缆电线随地敷设，未采取保护措施。
2. 电焊机露天使用，无操作防护棚，不使用或未切断电源。
3. 部分作业人员进入施工现场未佩戴安全帽，部分作业人员佩戴不合格安全帽。
4. 坡陡湿滑区域作业，施工作业人员未系安全带。
5. 材料运输和二次转运时，施工人员距离车辆太近。
6. 吊装作业时，未设置安全警示带。
7. 施工区域废料、垃圾未清理，被以乱随地大小便。

检查结论及整改意见：

以上问题必须立即整改，组织施工人员进行安全教育。

建设单位：	监理单位：贺梦凡	施工单位：
年 月 日	2019 年 6 月 12 日	2019 年 6 月 12 日

填表人：贺梦凡